

2024年11月吉日

お客様各位



フライヤーCFF-475シリーズの点検のお願い

拝啓

貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

さて、私どもコメットカトウでは、お客様に常に安全な状態で機器をご使用していただくため、定期点検をお願いしております。

高温・多湿な環境になりがちな厨房に於いて、特に高火力のガスフライヤーCFF-475シリーズは油や埃が機器内部に付着して燃焼不良が起りやすく、取扱説明書の記載に基づき燃焼調整を伴う定期的な点検が必要になります。

燃焼不良(不完全燃焼)により一酸化炭素が発生しますが、機器自体でそれを検知できません。また作業様ご自身が燃焼不良や一酸化炭素を検知する事も困難です。ガスに関わる事故の半数以上が排気ガスによる一酸化炭素中毒です。

特に直近1年の間に弊社による修理・点検が行われていないお客様に於かれましては、これを機に燃焼状態の確認を兼ねた点検をさせていただきたく、ご検討よろしくお願い申し上げます。

敬具