

2024年11月吉日

お客様各位



ブロイラーCBB-8688B 点検のお願い

拝啓

貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

さて、私どもコメットカトウでは、お客様に常に最良の状態でご使用していただくため、定期点検をお願いしております。

高温・多湿な環境になりがちな厨房に於いて、加熱機器は油や埃が燃焼部に付着して燃焼不良が起こりやすく、燃焼調整を伴う点検が必要になります。

燃焼不良(不完全燃焼)により一酸化炭素が発生しますが、機器自体でそれを検知できません。また作業様ご自身が燃焼不良や一酸化炭素を検知する事も困難です。ガスに関わる事故の半数以上が排気ガスによる一酸化炭素中毒です。

特にブロイラーCBB-8688B は、強火力バーナによる食材近接の強制燃焼システムを維持しつつ不慮の事故や故障を防ぐため、取説書の記載に基づき年2回の定期点検とパイロットバーナの交換・燃焼調整を実施下さいませ。何卒ご検討よろしくお願い申し上げます。

敬具